上海市虹口区生态环境局文件

虹环〔2023〕9号

虹口区生态环境局关于动态更新《虹口区疑似污染地块和污染地块名单》的通知

区规划和自然资源局、区建设和管理委员会、区绿化和市容管理局：

根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（部令第42号）的有关要求，我局对照国家和本市有关环境标准和技术规范，现对《虹口区疑似污染地块和污染地块名单》做动态更新，涉及一个地块更新（见附件序号13）和一个地块新增（见附件序号16）。截止2023年11月，虹口区共有疑似污染地块10块，污染地块6块。请相关部门和街道知悉。

附件：虹口区疑似污染地块和污染地块名单（截止2023年11月）

虹口区生态环境局

2023年12月29日

主送：区规划和自然资源局、区建设和管理委员会、区绿化和市容管理局

抄送：上海市生态环境局、嘉兴路街道办事处，广中路街道办事处，江湾镇街道办事处、北外滩街道办事处、曲阳路街道办事处

虹口区生态环境局　　2023年12月29日印发

附件：

虹口区疑似污染地块和污染地块名单（截止 2023 年 11 月）

序号	地块名称	土地责任方法人名称	历史行业类型	地块地址	四至范围	完成场地初调时间	地块类型	目前进展情况	是否上传信息系统	信息公开平台
1	HK354B-01 地块（嘉兴路街道 139 街坊）	上海家门口房地产开发有限公司	金属铸造	上海市虹口区嘉兴路街道	南临周家嘴路，东西分别为安国路和舟山路、北靠岳州路	2015 年 11 月	污染地块	通过修复效果评估	是	虹口门户网站“信息公开专栏”
2	江湾镇街道 A01-01 地块	上海市虹口区土地发展中心	加油站	上海市虹口区江湾镇街道	东临空地、南接空地（工棚）、西至江杨南路，北邻安汾路	2016 年 9 月	污染地块	通过修复效果评估	是	虹口门户网站“信息公开专栏”
3	瑞虹 7 号扩大地块	上海瑞虹新城有限公司	橡塑制品加工	上海市虹口区嘉兴路街道	新港路以南、瑞虹路以东、虹镇老街以西、嘉兴社区 C080301、C080302 编制单元 hk340-01 地块以北	2017 年 8 月	疑似污染地块	初步调查	是	上海环境节能工程有限公司网站

序号	地块名称	土地责任方法人名称	历史行业类型	地块地址	四至范围	完成场地初调时间	地块类型	目前进展情况	是否上传信息系统	信息公开平台
4	虹口区西宝兴路949弄75号地块	上海市虹口区土地发展中心	金属铸造	上海市虹口区广中路街道	西至华丰铁床厂，东至949弄81号仓库，北至现有住宅，南至宝兴殡仪馆	2018年6月	污染地块	通过修复效果评估	是	虹口门户网站“信息公开专栏”
5	上海市虹口区嘉兴社区C080301、C080302编制单元hk340-01地块	上海瑞虹新城有限公司	橡塑制品加工	上海市虹口区嘉兴路街道	东至虹镇老街、南至天镇路、西至瑞虹路、北至新港路	2019年1月	污染地块	详细调查和风险评估	是	环钻环保网站“投资者关系”专栏
6	新建中福会幼儿园地块（原花园城幼儿园地块）	上海市虹口区教育局	化工	上海市虹口区广中路街道	南侧为中山北一路，西侧紧邻同心路，北侧紧邻同心城，东侧为花园城	2019年1月	污染地块	通过修复效果评估	是	上海节能环境工程股份有限公司官网动态专栏

序号	地块名称	土地责任方法人名称	历史行业类型	地块地址	四至范围	完成场地初调时间	地块类型	目前进展情况	上传信息系统	信息公开平台
7	高阳路 551、553 和 559 号地块	上海市虹口区土地发展中心	橡塑制品加工	上海市虹口区嘉兴路街道	东北侧至高阳路，西北侧至岳州路，东南侧为中国石化上海石油 635 加油站，西南侧邻养慈坊小区	2019 年 6 月	疑似污染地块	初步调查	是	春晖股份有限公司首页
8	虹口区西宝兴路 949 弄 75 号地块（南地块）	上海市虹口区土地发展中心	金属铸造	上海市虹口区广中路街道	东至 949 弄 81 号仓库，西至虹口区公安局训练基地，南至西宝兴路殡仪馆，北至 949 弄 75 号地块（北	2021 年 5 月	污染地块	通过修复效果评估	是	环评互联网论坛“环境工程与技术”专栏
9	虹口区西宝兴路 949 弄 75 号地块（北地块）	上海市虹口区土地发展中心	金属铸造	上海市虹口区广中路街道	东至 949 弄 81 号仓库，西至虹口区公安局训练基地，南至 949 弄 75 号地块（南地块），北至 949 弄住宅区	2021 年 6 月	疑似污染地块	初步调查	是	建设用地土壤环境信息公示平台

序号	地块名称	土地责任方法人名称	历史行业类型	地块地址	四至范围	完成场地初调时间	地块类型	目前进展情况	上传信息系统	信息公开平台
10	虹口区溧阳路257、259号和西安路78号地（hk280A-02、hk280A-03部	上海市虹口区土地发展中心	针织或钩针编织物印染精加工	上海市虹口区北外滩街道	东至规划西安路，南至溧阳路255号及西安路88号，西至溧阳路，北至西安路22弄	2021年6月	疑似污染地块	初步调查	是	上海同济工程咨询有限公司网站
11	虹口区北外滩街道68街坊司麦脱商务中心地块	上海市虹口区土地发展中心	棉印染精加工	上海市虹口区北外滩街道	北至唐山路、南至长治路685弄居民区，西至和泰玫瑰园、东至培德坊居民区	2021年8月	疑似污染地块	初步调查	是	上海新虹口市政建设有限公司网站
12	新建虹口区通沟污泥处置站项目地块	上海市虹口区土地发展中心	污水处理设施	上海市虹口区曲阳路街道	位于曲阳污水处理厂内西北角，西至中山北一路，北至玉田路，东南至曲阳污水处理厂	2021年10月	疑似污染地块	初步调查	是	上海同济工程咨询有限公司网站

序号	地块名称	土地责任方法人名称	历史行业类型	地块地址	四至范围	完成场地初调时间	地块类型	目前进展情况	上传信息系统	信息公开平台
13	上海市虹口区江湾镇街道377街坊4/1、5/1/6丘地块	上海市虹口区土地发展中心	铜冶炼	上海市虹口区江湾镇街道	东至万德大厦和南泗塘、南至场中路、西至上海联航汽车修理有限公司、北至上海东海电焊条厂	2022年2月	疑似污染地块	详细调查和风险评估	是	“亚新城建”微信公众号
14	岳州路50、52号地块	上海市虹口区土地发展中心	塑料板、管、型材制造	上海市虹口区嘉兴路街道	北至岳洋大厦、东至养慈坊小区、南至上海长江医院、西至岳州路	2022年6月	疑似污染地块	初步调查	是	环评互联网论坛“环境工程与技术”专栏
15	hk311-01（部分）、hk311-05（部分）地块	上海市虹口区土地发展中心	机动车燃油零售	上海市虹口区嘉兴路街道	北至岳州路，东至高阳路，南至周家嘴路，西至通州路	2022年9月	疑似污染地块	初步调查	是	环评互联网论坛“环境工程与技术”专栏

序号	地块名称	土地责任方法人名称	历史行业类型	地块地址	四至范围	完成场地初调时间	地块类型	目前进展情况	上传信息系统	信息公开平台
16	虹口区73街坊hk274A-02、hk274A-03、hk274A-04地块	上海虹口城市更新建设发展有限公司	金属表面处理及热处理加工	上海市虹口区北外滩街道	东至梧州路、南至东汉阳路、西至溧阳路、北至东余杭路	2023年7月	疑似污染地块	初步调查	是	上海梵龄环境工程有限公司网站